

各位

西武鉄道株式会社

【お詫び】池袋線 線路故障による運転見合わせについて

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、2023年1月29日（日）、線路故障により、池袋線入間市～飯能駅間において長時間の運転見合わせが発生しました。また、それに伴い、仏子～元加治駅間の踏切2か所において、1時間以上にわたり踏切道が遮断された状態が継続しました。ご利用のお客さまおよび近隣の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2023年1月29日（日）5時25分

2. 経過	5時25分	元加治駅構内の信号機で停止信号の現示が継続
	5時39分	入間市～飯能駅間で運転見合わせ
	6時09分	現場の状況を確認したところ、仏子～元加治駅間（上り線）のレールが破断していたことが判明
	7時38分	仮復旧作業が完了
	7時57分	点検列車により異状がないことを確認
	8時03分	運転再開



(参考) 破断したレール

3. 原因 レール頭部の傷が急進し破断したため（推定）

4. 影響 影響人員：4,000人  
運休本数：51本 ※部分運休含む

5. 備考

- ・仮復旧箇所は徐行にて通過しており、本日の終列車後に本復旧作業を実施する予定です。
- ・本事象によるお客さまの列車内への閉じ込め、および体調不良等のお申し出はございません。
- ・本事象の原因を専門機関と共に調査し、再発防止を図ります。

以上