

2024年7月6日

各位

西武鉄道株式会社

【お詫び】山口線（レオライナー） 信号設備装置故障による運転見合わせと駅間停車について

本日、落雷による信号設備装置故障により、山口線（レオライナー）において運転見合わせならびに列車の駅間停車が発生いたしました。ご利用のお客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2024年7月6日（土）15時35分
2. 状 況 落雷のため、15時35分に信号設備装置の故障が発生し、山口線全線で運転を見合わせました。また、走行していた列車（多摩湖発西武球場前行き・4両編成）が西武園ゆうえんち～西武球場前駅間に96分間停車しました。当該装置の交換作業を実施し、17時11分に山口線全線で運転を再開しました。
3. そ の 他 駅間停車した車内には、約120名のお客さまが乗車されておりましたが、停車中も当該列車の空調は使用可能であり、ご気分が悪くなられたお客さまのお申し出はありませんでした。

以上