

各位

西武鉄道株式会社

【お詫び】池袋線・西武秩父線 倒木による長時間の運転見合わせについて

昨日、池袋線の東吾野～吾野駅間で発生した線路隣接地からの倒木により、池袋線（飯能～吾野駅間）・西武秩父線で長時間運転を見合わせました。

ご利用のお客さまおよび近隣の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、本件によりお怪我をされたお客さまはおりません。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2024年8月19日（月）18時14分頃
2. 原因 降雨の影響により、線路に隣接する第三者所有地から枯れた樹木が倒れ、架線を支障したため。
3. 経過 18時14分 東吾野～吾野駅間の線路沿いの樹木が倒れ、架線を支障。  
池袋線（飯能～吾野駅間）・西武秩父線全線の運転を見合わせ。  
19時20分 係員が現場到着。  
22時13分 一連の復旧作業が完了。  
22時27分 安全を確認の上、池袋線（飯能～吾野駅間）・西武秩父線の運転を再開。
4. 影響 影響人員：約2,200人  
運休本数：上り12本（内特急4本） 下り11本（内特急4本）

【参考写真】

<倒木の状況>



<軌陸車による復旧作業の様子>



以上