

2021年7月19日

各 位

西武鉄道株式会社

【お詫び】練馬駅における高架駅防風壁（強化ガラス）の一部落下について

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）では、池袋線 練馬駅（高架）において、防風壁（強化ガラス）の一部が車道に落下する事象が発生しました。

お客さまおよび近隣の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今般の事態を重く受け止め、再発防止に向けて取り組んでまいります。

なお、本件によるお怪我等のお申し出はございません。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 判 明 日 時 2021年7月18日（日） 15時8分頃
2. 発 生 場 所 池袋線 練馬駅（高架）の防風壁 ※練馬区道（車道）上部
（所在地：東京都練馬区練馬1丁目3）
3. 状 況 上記発生場所下を通行中のドライバーより、上部からガラス片が落下し自動車と接触した旨の通報が駅前交番に入り、交番からの連絡を受け当社係員も現地を確認したところ、車道部分に高架駅防風壁（強化ガラス）の一部が落下していることを確認しました。
4. 落 下 物 高架駅防風壁（強化ガラス）の一部 重さ約 20kg
5. 原 因 調査中
※強化ガラスは線路側にも落下しており、他のガラス面には鳥の衝突跡が複数あることから、当該破損個所に鳥などが衝突したことが破損した原因と推察されます。
6. 対 応 警察・消防の協力のもと、速やかに当該箇所の交通を制限し、落下したガラス片および割れ残ったガラスを撤去するとともに、同様の落下が生じないよう他のガラス面の緊急点検を行い、異常が無いことを確認しました。
7. 再発防止策 今後同様の事象が発生しないよう、飛散防止フィルムを貼付するなどの対策を検討してまいります。

以 上