

2024年3月21日

各位

西武鉄道株式会社

【お詫び】白糸台駅 時計の落下について

白糸台駅において、改札前の壁面に設置している時計が落下する事象が発生しました。お客さまにはご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

なお、本件によるお客さまからのお怪我のお申し出はございません。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

- 発生日時 2024年3月21日（木） 0時17分頃
- 発生場所 多摩川線 白糸台駅
（東京都府中市白糸台2丁目71-6）
- 状況 白糸台駅改札前の壁面に設置している時計が強風により外れ落下しました。
- 落下物 時計（直径310mm×厚さ40mm 重さ1.5kg）
※設置位置：地上面より242cmの高さに設置
- 原因 強風により時計が煽られたため。
- 対応 同様の時計の設置状態を全て点検し、安全を確認します。

以上