

各 位

西武鉄道株式会社

【お詫び】西武園線 倒木による長時間の運転見合わせについて

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：小川 周一郎）では、本日、西武園線の東村山～西武園駅間で発生した線路隣接地からの倒木により、西武園線で長時間運転を見合わせました。

ご利用のお客さまおよび近隣の皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、本件によりお怪我をされたお客さま、体調不良のお客さまはおりません。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 発生日時 2024年6月19日（水）5時30分
2. 状 況 東村山～西武園駅間の線路に隣接する第三者所有地から木が倒れており、走行中の列車（東村山駅発西武園行き・4両編成）が接触しました。お客さまを最寄りの西武園駅に誘導後、倒木の除去、車両・架線の点検を行い、安全を確認した後、運転を再開しました。
3. 経 過 5時30分 当該列車の運転士が倒木を発見。非常ブレーキをかけたが間に合わず倒木と接触
5時30分 西武園線の運転を見合わせ
5時58分 当該列車のお客さまを最寄りの西武園駅に誘導開始
10時24分 西武園線の運転を再開
4. 影 響 （1）影響人員：約1,200人
運休本数：上り20本、下り18本
（2）駅間での停車について
東村山～西武園駅間で当該列車が停車したため、5時58分頃よりお客さま（1名）を車外へ誘導し、最寄りの西武園駅にご案内いたしました。
（3）踏切の継続遮断について
東村山～西武園駅間の踏切2ヵ所において、約4時間30分にわたり踏切が遮断された状態が継続しました。

以 上

【別紙】

倒木の状況



倒木の状況



復旧作業の様子